

龙岩市生态环境局 现场检查（勘察）笔录

时间起讫：2024 年 11 月 29 日 13 时 30 分至 14 时 40 分

地点：龙岩市永定区抚市镇里兴村四方山

被检查（勘察）人名称或姓名：龙岩市永定区鸿祥再生物资回收有限公司

现场负责人：刘玉明 电话： 身份证号码：

工作单位：龙岩市永定区鸿祥再生物资回收有限公司 职务：总经理

检查（勘察）人及执法证编号：沈庆喜 13080015097、卢晶琳 13080015104

记录人：卢晶琳 13080015104

其他参加人及工作单位：

这是我们的执法证件（执法证编号：沈庆喜 13080015097、卢晶琳 13080015104）。

请过目确认：我确认对身份无异议

今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为检查人与本案有利害关系，可能影响公正办案，可以申请回避，并说明理由。请确认：已听清不申请回避

现场情况：2024 年 11 月 29 日，龙岩市永定生态环境局执法人员沈庆喜、卢晶琳根据 2024 年第四季度“双随机”一般污染源任务安排对龙岩市永定区鸿祥再生物资回收有限公司进行执法检查，检查情况如下：

1、该公司办理了工商营业执照（统一社会信用代码：91350822MA31W6W67Q），年处理 5 万吨废旧轮胎综合利用项目环境影响报告书于 2019 年取得龙岩市生态环境局审批，2021 年 12 月 22 日办理了排污许可证（证书编号：91350822MA31W6W67Q001V，有效期从 2021 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），2022 年 1 月 5 日经专家组同意通过竣工环保自主验收。

2、现场检查，该公司正在生产，废旧轮胎裂解炉 8 台（今日 4 台生产），配套有冷却水箱（每台裂解炉自带）、湿式除尘脱硫装置 1 套、高压静电除尘器等污染治理设施；检查时，各项污染治理设施有运行，未发现环境违法行为。查阅在线监测 2024 年 11 月 29 号 13:39:00 的数据显示：二氧化硫值为 $0.47\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物值为 $9.28\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘值为 $0.04\text{mg}/\text{m}^3$ 。

3、执法人员现场检查、拍照，均在该公司总经理刘玉明全程陪同下进行。

（以下空白）

被检查（勘察）人或现场负责人确认意见：以上笔录已阅无误情况属实

被检查（勘察）人或现场负责人签字：刘玉明 2024 年 11 月 29 日

检查（勘察）人签字：沈庆喜 2024 年 11 月 29 日

记录人签字：卢晶琳 2024 年 11 月 29 日

参加人签字： 年 月 日